

YASKAWA

كتالوج تركيب وبرمجة

أجهزة ياسكاوا اليابانية

Yaskawa Solar Pump Inverter

لمضخات الطاقة الشمسية

GA700



٤٠٠ فولت : ٣ حصان إلى ٨٤٠ حصان

الفهرس

الصفحة

3	المواصفات الفنية لأجهزة مغيرات السرعة ماركة YASKAWA اليابانية
4	كيفية إستخدام الشاشة
5	طريقة البرمجة
6	توصيل الكنترول
7	توصيل ال Power
8	أطراف توصيل كارت الكنترول
10	التركيبات الكهربائية
11	ضبط البرمجة
13	الأعطال (١)
14	الأعطال (٢)
15	شروط ضمان الإنفترتر
16	مميزات ياسكاوا فى الطاقة الشمسية

YASKAWA Solar Pump Inverter (GA700)

المواصفات الفنية لأجهزة مغيرات السرعة ماركة YASKAWA اليابانية

- ذات مدى واسع للقدرات من 3 إلى 840 حصان.

- يعمل على أقل جهد 300 VDC ويعمل على أقصى جهد 820 VDC .
كما يتميز بالمواصفات الآتية :

1- شاشة التشغيل :-

- إمكانية التشغيل من الشاشة او من الكنترول (تشغيل خارجي) ويمكن الاختيار من خلال الشاشة Lo / Re .

2- نقاط البرمجة الديجيتال (الخروج) :-

- وجود خروج ريلاي (MA - MC - MB) ذات نقطتين إحداها مفتوحة والأخرى مغلقة وقابلة للبرمجة للأعطال .
(4) ريليات قابلة للبرمجة (M5 - M6) (M3 - M4) (M1 - M2) . (P1 - P2 - Pc) .

3- نقاط الدخول الأناطج :-

- دخل انالوج A1 (0 - 10 v) وقابلة للبرمجة والاختيار .
- دخل أنالوج A2 (0 to 20 mA - 4 to 20 mA) (0 to 10 v or -10 to 10 v) .
- دخل أنالوج A3 (0 to 10 v or -10 to 10 v) يمكن استخدامه في قياس حرارة الموتور بإستخدام مستشعر حرارة .

4- نقاط الدخول الأناطج :-

- 2 خرج أنالوج AM - FM (0-10 v) (-10 v to 10 v) (0-10 v) (4-20 mA) قابلة للبرمجة .
- خرج (MP) pulse train .

5- الحماية اللازمة لحماية الموتور والجهاز :-

- | | |
|-----------------|-----------------|
| - Over current | - Over voltage |
| - Under voltage | - IGBT fault |
| - Over load | - Phase failure |
| - Ground fault | - Current limit |
| - Over Heat | - Dry run |

6- مميزات أخرى :-

- عزم البدء عند 0.3 هيرتز يكون 200% .
- عزم البدء يصل الى أكثر من 150% - 200% .
- يمكن إستخدام الشاشة كوحدة نسخ .
- مانع الدوران في الإتجاه العكسي .
- تسجيل الأخطاء مع تسجيل (سبب حدوث الخطأ - قيمة السرعة التي كان يدور بها الجهاز عند الفصل - الأمبير المسحوب لحظة الفصل - جهد الألواح لحظة الفصل) .
- الجهاز يتحمل درجة حرارة حتى 60 درجة مئوية بدون أي فقد في القدرة .
- الجهاز يمكنه عرض (التيار المسحوب الكلي - جهد الـ DC - تردد التشغيل - السرعة المستخدمة - جهد الخرج - درجة حرارة الـ Heat sink ... إلخ) .
- يمكن التحكم في الانفرتر عن طريق الـ bluetooth .

كيفية استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة في قراءة المتغيرات داخل الجهاز من فولت وأمبير وقدرة من خلال الأزرار كما يمكن برمجة الجهاز ويمكن عمل تشغيل وإيقاف من خلال (run) و (stop) ويوجد لمبات بيان في حالة الإنذار وحالات التشغيل .



الرمز	المعنى
F1 F2 F3	أزرار وظائف
ENTER	١ - للدخول داخل المتغير ٢ - حفظ التغيرات
RESET	١ - إلغاء العطل ٢ - تحريك السهم لليمين
^	١ - لتنتقل بين القوائم - لزيادة القيمة
v	١ - لتنتقل بين القوائم - لتقليل القيمة
< >	لتنتقل بين القوائم
RUN	زر التشغيل
STOP	زر إيقاف التشغيل
LO RE	لتشغيل من الشاشة / لتشغيل من روزة الكنترول
ALM	لمبة بيان العطل
RUN	لمبة بيان التشغيل
READY	لمبة بيان جاهزية التشغيل

طريقة البرمجة

← تغيير قيم البرنامج وحفظها

مثال لتغيير قيمة (C1-02) من ١٠ إلى ٣ ثواني :

الخطوة	عرض / نتيجة								
1. اضغط F2 (Home) لعرض الصفحة الرئيسية	→								
2. اضغط F2 (Menu)	→ <table border="1"> <tr><td>10:00 am Fwd Rdy Home</td></tr> <tr><td>Freq Reference (AI)</td></tr> <tr><td>U1-01 Hz 0.00</td></tr> <tr><td>Output Frequency</td></tr> <tr><td>U1-02 Hz 0.00</td></tr> <tr><td>Output Current</td></tr> <tr><td>U1-03 A 0.00</td></tr> <tr><td>JOG Menu Fwd/REV</td></tr> </table>	10:00 am Fwd Rdy Home	Freq Reference (AI)	U1-01 Hz 0.00	Output Frequency	U1-02 Hz 0.00	Output Current	U1-03 A 0.00	JOG Menu Fwd/REV
10:00 am Fwd Rdy Home									
Freq Reference (AI)									
U1-01 Hz 0.00									
Output Frequency									
U1-02 Hz 0.00									
Output Current									
U1-03 A 0.00									
JOG Menu Fwd/REV									
3. اضغط V أو ^ لإختيار المتغير ثم اضغط على ENTER	→ <table border="1"> <tr><td>10:00 am Fwd Menu</td></tr> <tr><td>Monitors</td></tr> <tr><td>↳ User Custom Parameters</td></tr> <tr><td>↳ Parameter Backup/Restore</td></tr> <tr><td>↳ Modified Param / Fault Log</td></tr> <tr><td>↳ Auto-Tuning</td></tr> <tr><td>Home</td></tr> </table>	10:00 am Fwd Menu	Monitors	↳ User Custom Parameters	↳ Parameter Backup/Restore	↳ Modified Param / Fault Log	↳ Auto-Tuning	Home	
10:00 am Fwd Menu									
Monitors									
↳ User Custom Parameters									
↳ Parameter Backup/Restore									
↳ Modified Param / Fault Log									
↳ Auto-Tuning									
Home									
4. اضغط V أو ^ لإختيار المتغير (C Tuning) ثم اضغط على ENTER	→ <table border="1"> <tr><td>10:00 am Fwd Parameters</td></tr> <tr><td>A Initialization Parameters</td></tr> <tr><td>b Application</td></tr> <tr><td>Tuning</td></tr> <tr><td>J References</td></tr> <tr><td>E Motor Parameters</td></tr> <tr><td>F Options</td></tr> <tr><td>Back Home</td></tr> </table>	10:00 am Fwd Parameters	A Initialization Parameters	b Application	Tuning	J References	E Motor Parameters	F Options	Back Home
10:00 am Fwd Parameters									
A Initialization Parameters									
b Application									
Tuning									
J References									
E Motor Parameters									
F Options									
Back Home									
5. اضغط V أو ^ لإختيار المتغير ثم اضغط على ENTER (C1 Accel & Decel time)	→ <table border="1"> <tr><td>10:00 am Fwd Parameters</td></tr> <tr><td>C2 S-Curve Characteristics</td></tr> <tr><td>C3 Slip Compensation</td></tr> <tr><td>C4 Torque Compensation</td></tr> <tr><td>C6 Duty & Carrier Frequency</td></tr> <tr><td>Back Home</td></tr> </table>	10:00 am Fwd Parameters	C2 S-Curve Characteristics	C3 Slip Compensation	C4 Torque Compensation	C6 Duty & Carrier Frequency	Back Home		
10:00 am Fwd Parameters									
C2 S-Curve Characteristics									
C3 Slip Compensation									
C4 Torque Compensation									
C6 Duty & Carrier Frequency									
Back Home									
6. اضغط V أو ^ لإختيار المتغير (C1 - 01) ثم اضغط على ENTER	→ <table border="1"> <tr><td>10:00 am Fwd Parameters</td></tr> <tr><td>Deceleration Time 1</td></tr> <tr><td>C1-02 10.0 (10.0)sec</td></tr> <tr><td>Acceleration Time 2</td></tr> <tr><td>C1-03 10.0 (10.0)sec</td></tr> <tr><td>Back Home</td></tr> </table>	10:00 am Fwd Parameters	Deceleration Time 1	C1-02 10.0 (10.0)sec	Acceleration Time 2	C1-03 10.0 (10.0)sec	Back Home		
10:00 am Fwd Parameters									
Deceleration Time 1									
C1-02 10.0 (10.0)sec									
Acceleration Time 2									
C1-03 10.0 (10.0)sec									
Back Home									
7. اضغط > أو < لإختيار الخانة المراد تغيير قيمتها ثم اضغط على ^ أو V لضبط قيمتها المطلوبة اضغط على F2 لاسترجاع قيمة ضبط المصنع للمتغير اضغط على F3 للتغيير بين القيمة الكبرى والصغرى للمتغير	→ <table border="1"> <tr><td>10:00 am Fwd Parameters</td></tr> <tr><td>Acceleration Time 1</td></tr> <tr><td>C1-01 0010.0 sec</td></tr> <tr><td>Default : 10.0sec</td></tr> <tr><td>Range : 0.0~6000.0</td></tr> <tr><td>Back Default Min/Max</td></tr> </table>	10:00 am Fwd Parameters	Acceleration Time 1	C1-01 0010.0 sec	Default : 10.0sec	Range : 0.0~6000.0	Back Default Min/Max		
10:00 am Fwd Parameters									
Acceleration Time 1									
C1-01 0010.0 sec									
Default : 10.0sec									
Range : 0.0~6000.0									
Back Default Min/Max									


YASKAWA Solar Pump Inverter (GA700)

	الخطوة		عرض / نتيجة																
1.	<p>أضغط على ENTER لحفظ قيمة المتغيرات التي تم تعديلها</p>	→	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="font-size: small;">10:00 am FWD</td> <td style="text-align: right; font-size: small;">Parameters</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Acceleration Time 1</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">C1-01</td> <td style="font-size: large; text-align: center;">0020.0 sec</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="font-size: x-small;">Default : 10.0 sec</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="font-size: x-small;">Range : 0.0-6000.0</td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">Back</td> <td style="font-size: x-small;">Default Min/Max</td> </tr> </table> </div>	10:00 am FWD	Parameters	Acceleration Time 1		C1-01	0020.0 sec	Default : 10.0 sec		Range : 0.0-6000.0		Back	Default Min/Max				
10:00 am FWD	Parameters																		
Acceleration Time 1																			
C1-01	0020.0 sec																		
Default : 10.0 sec																			
Range : 0.0-6000.0																			
Back	Default Min/Max																		
2.	<p>إستمر لتغيير باقي المتغيرات أو أضغط علي F1 (Back) للرجوع للقائمة السابقة</p>	→	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="font-size: small;">10:00 am FWD</td> <td style="text-align: right; font-size: small;">Parameters</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Acceleration Time 1</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">C1-01</td> <td style="font-size: small;">10.0 (10.0)sec</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Deceleration Time 1</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">C1-02</td> <td style="font-size: small;">10.0 (10.0)sec</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Acceleration Time 2</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">C1-03</td> <td style="font-size: small;">10.0 (10.0)sec</td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">Back</td> <td style="font-size: x-small;">Home</td> </tr> </table> </div>	10:00 am FWD	Parameters	Acceleration Time 1		C1-01	10.0 (10.0)sec	Deceleration Time 1		C1-02	10.0 (10.0)sec	Acceleration Time 2		C1-03	10.0 (10.0)sec	Back	Home
10:00 am FWD	Parameters																		
Acceleration Time 1																			
C1-01	10.0 (10.0)sec																		
Deceleration Time 1																			
C1-02	10.0 (10.0)sec																		
Acceleration Time 2																			
C1-03	10.0 (10.0)sec																		
Back	Home																		

توصيل الكنترول


Control Circuit

توصيل الكنترول




YASKAWA Solar Pump Inverter (GA700)

توصيل الـ POWER



توصيل الـ POWER

نوعها	الأطراف
خرج الانفرتر (أطراف الموتور)	U/T1
	V/T2
	W/T3
أطراف الخلايا	+
	-
أرضى	

أطراف توصيل كارت الكنترول

وظائف هذه المدخلات	إسم المدخل	النوع
مدخل متعدد الوظائف رقم ١ (مغلق : يدور في الإتجاه الأمامى) تشغيل (مفتوح : الجهاز متوقف)	S1	المدخلات متعددة الوظائف
مدخل متعدد الوظائف رقم ٢ (مغلق : يدور في الإتجاه الخلفى) عكس إتجاه الدوران (مفتوح : الجهاز متوقف)	S2	
مدخل متعدد الوظائف رقم ٣ (خطأ خارجى N.O)	S3	
مدخل متعدد الوظائف رقم ٤ (لعمل Reset عند حدوث العطل)	S4	
مدخل متعدد الوظائف رقم ٥ (إيقاف)	S5	
مدخل منفرد الوظائف رقم ٦ (السرعة الثانية)	S6	
مدخل منفرد الوظائف رقم ٧ (السرعة الثالثة)	S7	
مدخل منفرد الوظائف رقم ٨ (base black)	S8	
النقطة المشتركة (الكومن) المشترك	SN	
مصدر تغذية ٢٤ فولت و ١٥٠ مللى أمبير (DC)	SP	


YASKAWA Solar Pump Inverter (GA700)

وظيفة الاعداد الافتراضية	وظائف هذه المدخلات	رمز المدخل	النوع
(0 to 10 v) or (-10 to 10 v)	دخل اناالوج	A1	دخل اناالوج
(أقصى تيار مسموح به 20mA) +10.5Vdc	مدخل باور سبلاى أناالوج أطراف اليبوز (١٠٠٠) إلى (١٠٠٠)	(AC ، + V)	
10.5Vdc أقصى تيار مسموح به 20mA يمكن إستخدامها مع اناالوج دخل.	مشترك الإشارة الأناالوج	AC	
مدخل فولت أوتيار (يحدد عن طريق DIP مفتاح S1 0 to 10Vdc (2K Ω) 1/1000 : درجة النقاء 4 to 20mA(250 Ω) or 0 to 20mA (250 Ω) 1/500 : درجة النقاء	دخل اناالوج	A2	
(-10 to 10) or (0 to 10)	دخل اناالوج	A3	

وظيفة الاعداد الافتراضية	وظائف هذه المدخلات	رمز المدخل	النوع
خرج ديجيتال 30Vdc1A , 250Vac , 1A	نقطة خرج مفتوحة (Fault)	MA	مخرج متعدد ديجيتال خرج ريلاي خاص بالإنذارات
	نقطة خرج مغلقة (Fault)	MB	
	النقطة المشتركة	MC	
0 to 10Vdc (2mA or less) 1/256 : درجة النقاء	خرج أناالوج	AM	مخرج أناالوج
0V	نقطة الأناالوج المشتركة	AC	
0 to10 VDC (0-10-10)V	مخرج اناالوج	FM	مخرج أناالوج
250 VAC OR 30V DC(1A)	نقطة خرج مفتوحة	M1-M2	مخرج ديجيتال
250 VAC OR 30VDC(1A)	نقطة خرج مفتوحة	M3-M4	مخرج ديجيتال
250 VAC OR30VDC (1A)	نقطة خرج مفتوحة	M5-M6	مخرج ديجيتال
(48V max 50 mA)	نقطة خرج مفتوحة	P1, P2 , Pc	مخرج ديجيتال

YASKAWA Solar Pump Inverter (GA700)

التركيبات الكهربائية



ضبط البرمجة

القيمة	الوظيفة	العنصر
2220	اعادة ضبط المصنع	A1-03
0	اختيار طريقة التحكم	A1-02
1	تغيير اتجاه دوران المحرك (في حالة دوران المحرك في الإتجاه العكسي)	b1-14
1	أمر تشغيل الإنفرتري في بداية تشغيله (في حالة تشغيل الإنفرتري تلقائياً)	b1-17
1	اعدادات الـ PID	b5-01
4.5	Proportional Gain	b5-02
0.5	Derivative Gain	b5-05
1	تفعيل اختيار الـ Setpoint الخاصة بالـ PID	b5-18
35.5	اختيار قيمة الـ Setpoint الخاصة بالـ PID	b5-19
1	اختيار طريقة إيقاف تشغيل الإنفرتري تلقائياً	b5-89
30 HZ	تردد إيقاف تشغيل الإنفرتري تلقائياً (التردد الذي لا يصاحبه خروج مياه من الطلمبة)	b5-92
35%	مستوى تشغيل الإنفرتري تلقائياً	b5-94
600 S	زمن بقاء الإنفرتري في حالة السكون	b5-96
75	زمن التسارع	C1-01
0.3	زمن التباطؤ	C1-02
25	زمن الإيقاف	C1-04
1	اختيار الـ duty	C6-01
1	اختيار الـ Carrier frequency	C6-02
قابل للتعديل	تيار الموتور	E2-01

ضبط البرمجة

القيمة	الوظيفة	العنصر
7	تحديد وظيفة الدخل S5	H1-05
F	تحديد وظيفة الريلاي M5-M6	H2-03
B	تحديد وظيفة الدخل A1	H3-02
107	تحديد وظيفة الخرج FM	H4-01
0	الـ Gain الخاص بالخرج FM	H4-02
100	الـ Bias الخاص بالخرج FM	H4-03
1	تفعيل التشغيل اللحظي في حالة فقد الطاقة	L2-01
10	عدد مرات إعادة التشغيل التلقائي	L5-01
1	تفعيل إعادة التشغيل التلقائي في حالة حدوث عطل	L5-05
1000	تحديد الأعطال المراد إعادة التشغيل التلقائي أثناء حدوثها (المجموعة الأولى)	L5-07
1000	تحديد الأعطال المراد إعادة التشغيل التلقائي أثناء حدوثها (المجموعة الثانية)	L5-08
0	تفعيل حماية عند سقوط فائز من الدخل	L8-05
1	تفعيل حماية عند سقوط فائز من الخرج	L8-07
102	اختيار أول صف في شاشة العرض	O1-24
103	اختيار ثاني صف في شاشة العرض	O1-25
107	اختيار ثالث صف في شاشة العرض	O1-26
0	إلغاء شاشة الترحيب	O1-39

الأعطال (١)

الرمز	الوصف	الإجراء التصحيحي
LF	سقوط فائز في الخرج	- افحص توصيل الموتور - افحص القاطع
OC	ارتفاع كبير في تيار الخرج	- افحص توصيلات الموتور - افحص القاطع
OH	ارتفاع درجة حرارة الجهاز	- راجع تهوية اللوحة
OL	ارتفاع بسيط في تيار الخرج	- راجع بيانات المحرك (E2-01) - هناك تحميل زائد على المحرك
OV	ارتفاع في فولت الجهاز	- راجع توصيل الألواح (الدخل)
SC	وجود قصر في خرج الانفرتر	- راجع توصيلات المحرك - إتصل بالصيانة الالكترونية
UV	هبوط في جهد الدخل	- قم بقياس جهد الدخل وتأكد من دقة فولت الدخل - راجع الصيانة الإليكترونية

الأعطال (٢)

الإجراء التصحيحي	الوصف
أعكس أطراف الموتور	النظام يعمل ولا يوجد مياه تخرج (أول مرة تشغيل)
(١) مراجعة المتغيرات (Parameters) تم برمجتها للطاقة الشمسية (٢) مراجعة توصيل (الوصلة بين FM → A1)	التردد يزيد ثم يزيد ثم يظهر UV ثم يدخل في حالة السكون
- التأكد من توصيل الموتور - أعكس أطراف الموتور	كمية المياه التي تخرج قليلة أو ضعيفة عند تردد ٥٠ هرتز

شروط ضمان الانفرتر

فترة الضمان للانفرتر عام واحد من تاريخ الشراء ضد عيوب الصناعة. خلال فترة الضمان يقوم مركز الصيانة المعتمد باصلاح الجهاز او استبدال اجزاء منه اذا كان الجهاز به عيب صناعة، ولن يتم تحميل العميل بأي تكاليف (قطع غيار او عماله او تكاليف اخري) لاصلاح الجهاز خلال فترة الضمان.

يعتبر الضمان لاغيا في الحالات الآتية

- تعرض الجهاز لأي شكل من سوء الاستخدام او التخزين غير المناسب.
- تعرض الجهاز للبلل او الرطوبة المفرطة بخلاف المنصوح بها بكتيب التعليمات المرفق بالجهاز.
- تعرض الجهاز لدرجة حرارة مفرطة بخلاف المنصوح بها بكتيب التعليمات المرفق بالجهاز.
- تعرض الجهاز لأي خدش او كسر او صدمات.
- تعرض الجهاز للتحميل الزائد المتكرر.
- محاولة فتح الجهاز او العبث بمكوناته الداخلية.
- محاولة العبث ببرمجة الجهاز.
- عدم وضع الجهاز داخل لوحة حماية طبقا للمواصفات القياسية والابعاد الموجودة بكتيب التعليمات المرفق بالجهاز.
- عدم وجود تهوية مناسبة للجهاز او كثرة وجود الاتربة بمكان التشغيل.
- التوصيل الخاطئ لخلايا الطاقة الشمسية بخلاف المنصوح به.
- توصيل خلايا الطاقة الشمسية بقدرة اكثر من تحمل الجهاز.
- عدم استخدام مكونات للحماية علي دخل الجهاز.
- استخدام مكونات حماية من النوع AC
- التوصيل الخاطئ لمكونات الحماية علي دخل الجهاز.
- استخدام كابلات دخل الجهاز بتوصيف اقل من المنصوح به بكتيب التعليمات المرفق بالجهاز.
- استخدام كابلات خرج الجهاز بتوصيف اقل من المنصوح به بكتيب التعليمات المرفق بالجهاز.
- استخدام كابلات غير معتمدة.
- عدم تأريض الجهاز.

مميزات ياسكاوا في الطاقة الشمسية

- قدرات من 3 حصان حتى 840 حصان .
- خروج مياه أكثر عند ترددات أقل من 50 هرتز من بعض الأجهزة الأخرى .
- متوسط مدة تشغيله أو عمله تصل إلى 11 ساعة وبعض المناطق تصل إلى 12 ساعة .
- يعمل بالصباح أوتوماتيكياً عند أقل قدرة تسمح بتشغيل الطلمبة ، وليس بضبط وقت محدد ويفصل أوتوماتيكياً بالمساء عند عدم خروج مياه مما يتيح أكبر فترة ري في اليوم .
- سهولة البرمجة حيث أن البرنامج الرئيسي المخصص للطاقة الشمسية موجود به أوتوماتيكياً .
- مساحة الجهاز أصغر لنفس القدرة مقارنة بأجهزة أخرى مما يتيح لوحة حماية أصغر .
- العمل بكفاءة في درجات الحرارة العالية .
- امكانية عرض حالة مكونات الجهاز الداخلية (IGBT - المراوح - المكثفات - الخ - - - -) .
- كل الأجزاء الداخلية في الجهاز يضاف إليها فيوزات للوصول إلى أقصى درجة حماية لكل المكونات .
- الدوائر الإلكترونية المطبوعة الداخلية (PCB) معزولة مما يعطي حماية ضد الأتربة والرطوبة والقدرة على العمل في ظروف الصحراء بالنسبة للظلمبات .
- مركز صيانة معتمد هدفه صيانة الأجهزة بأسرع وقت مما يقلل فترة تعطل العميل أقل ما يمكن .
- دعم فني سريع وعلى أعلى مستوى .